

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerundeSaks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-100

Side : 1 av 5

Utarbeidet av :
Enhet for HMS og beredskapVersjonsdato: 19.05.2017
Utgave : 4**Enhet:** IAKH**Dato:** 27.11.2017**Verneområde:** Frederiks gate 3**Kartleggingssted:** Frederiks gate 3 (hermed Fr.gt. 3)**Leder:** Tor Egil Førland**Andre deltakere (navn og stilling):** HMS-ansvarlig
Douwtje van der Meulen, avdelingsleder Harald Schmedling,
Driftstekniker (Driftsområde Sentrum ved
Eiendomsavdelingen) Johan Skorpetveit. Noëlle Streeton var til
stede i befaringen av laboratoriet 207 og kontorer i 2. etg.**Verneombud:** Francesco Caruso**Formøte:**

Formøte ble holdt 21. november 2017. Med på møtet var instituttleder Tor Egil Førland, verneombud Francesco Caruso og administrativ leder Katrine Randin.

På møtet ble det besluttet at studentenes læringsmiljø skulle inkluderes og at det særlig skulle fokuseres på lys på laboratoriet og merking av rømningsveier.

Informasjon om befarings ble sendt ut til ansatte og studentutvalg i forkant med oppfordring til å spille inn saker. Studentrepresentanten fra LAMU, HMS-ansvarlig og representant fra eiendomsavdelingen ble også invitert til befaringen.

Befaring og tiltaksplan:

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Avfall, farlig avfall	Endring av rutiner for håndtering av kjemikalieavfall. I og med at KHMs laboratoriedrift flyttes ut fra Fr.gt. 3 - laboratoriebrakken, må ny rutine utarbeides ved konserveringsstudiet. Foreløpig lagres alt	31.12.2017	van der Meulen	Igangsett

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-100

Side : 2 av 5

Utarbeidet av :
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 19.05.2017

Utgave : 4

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	kjemikalieavfall midlertidig i rom i kjelleren i Fr.gt. 3			
Brannvern, slukking, rømming	1) Rømningsvei fra rom 206A er blokkert. Adgang til el-tavle på laboratoriet 207 er blokkert. Lager 305 er tatt i bruk som fotoatelier (nødløsning) – rømningsvei her mangler 2) Lysende rømmingskilt mangler over døren på 314 Lesesal	30.11.2017	1) Caruso 2) EA	Igangsett
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	1) Intet særskilt innmeldt. Regulerbare arbeidsstoler i atelier og laboratorium er gamle og til dels slitt. 2) Loftstrom/lager 305 er tatt i bruk som improvisert fotoatelier. For trangt, lavt under taket. Det blir varmt under opptak	Dato	2) UiO sentral	Langsiktig tiltak
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr	Førstehjelpsutstyr og verneutstyr finnes der hvor det trengs, men skilting av vask for øyenvask mangler.	31.12.2017	van der Meulen	Igangsett
Kjemikalier, stoffkartotek	Tilfredsstillende rutiner	Dato		OK
Biologiske faktorer og GMO	Ingen biologiske faktorer ved konserveringsstudiet	Dato		OK

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-100

Side : 3 av 5

Utarbeidet av :
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 19.05.2017
Utgave : 4

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Strålekilder	1) Rutiner ved bruk av XRF under utarbeidelse 2) Ifm med at KHMs laboratorium flytter til Bygdøy, vil IAKHs røntgen utstyr måtte flyttes fra brakken (som skal rives) og nytt isolert rom bygges i Fr.gt.3	1) 31.12.17 2) Prosess satt i gang ved EA	Slarke	EA/Arkitekt holdt befaringsbesøk Prosess i gang
Lokaler, pauserom, lager, toalett	1) Generelt er studies lokaler uegnede og alt for trangt ift virksomheten. Bedre lagerkapasitet vil løse noe av problemet, som et umiddelbart kortsiktig tiltak 2) Toalettene i 1. etasje skal pusses opp, eget toalett for bevegelseshemmede skal bygges 3) De ansatte savner tilgang til KHMs møterom i 1. etasje, slik de hadde før 4) Det foregår en del undervisning i laboratoriet 207. Laboratoriet er ikke tilrettelagt for undervisning, denne bør i så fall deles – slik at demonstrasjoner foregår i laboratoriet, mens undervisningen flyttes til lokaler i St. Olavs gt. eller ved Det juridiske fakultet	Dato	1) UiO sentralt 2) EA 3) TEF tar det opp med direktøren ved KHM 4) Ansatte ved studiet i samarbeid med studiekons.	1) Kan kun løses ved flytting til andre egnede lokaler 2) Planlegging i gang
Luft og temperatur	Generelt dårlig luft i alle studiets lokaler. Solvendte rom blir for varme om sommeren,	Dato	EA	Langsiktige tiltak som førs

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-100

Side : 4 av 5

Utarbeidet av :
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 19.05.2017

Utgave : 4

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	<p>laboratorium 207 blir kaldt om vinteren. Kontor i 2. etasje, 3. etasje samt lesesal/PC-stue i 3. etasje har ingen ventilasjon i det hele tatt. Lufting foregår igjennom vinduer (kaldt om vinteren)</p> <p>Luften i atelier 311 er vedvarende for tørt om vinteren, med under 30 % relativ fuktighet. Her siver også inn lukt fra kjøkken i 1. etasje.</p> <p>Kontor 209 også innsig av lukt fra kjøkken i 1. etasje.</p>			kan løses ved flytting til andre egnede lokaler
Lysforhold	<p>1) Ikke tilfredsstillende belysning på kontorene i 2. etasje.</p> <p>2) Belysning i laboratoriet rom 207 er under enhver kritikk og ikke egnet for virksomheten. Her trengs LED dagslys (slikt som i atelier 311)</p>	31.01.2018	EA	Krav om ny LED-belysning er meldt inn til EA/Sentrumsområdet
Renhold, orden, støv	Orden og støv på bordflater er de ansattes eget ansvar. Ingen merknader om renhold rent generelt.	Dato		OK
Støy	Støy ble målt i atelier 311 til rundt 55 db, tilfredsstillende	Dato		OK
Tilgjengelighet	Lokalene som IAKH/konserveringsstudiet disponerer er ikke i henhold til kravene om	Dato	EA	Bygging av heis i huset har vært

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-100

Side : 5 av 5

Utarbeidet av :
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 19.05.2017
Utgave : 4

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
funksjonshemmede	universell utforming			vurdert. Andre tiltak må vurderes av EA
Utstyr, elektrisk utstyr, maskiner, vedlikehold	1) Feste til punktavsug i atelier 311 er falt ut av veggen. Under utbedring. 2) Problemer med maskin/utstyrsparken for øvr ikke tatt opp. 3) Skilt mangler på avtrekkskap og kjemikalieska i atelier 311	30.11.2017	1) EA 3) van der Meulen	Under utbedri
		Dato		

Avslutningsmøte:

Tips til saksgang

- **Tiltak som ikke kan dekkes av årets budsjett:** Saken skal rapporteres til ett høyere organisasjonsnivå eller rapporteres inn i neste budsjettprosess.
- **Bygningsmessige forhold:** Skal meldes til områdeleder i Eiendomsavdelingen når det gjelder driftsfeil, eller enkle feil som kan rettes på stedet.
- **Tiltak som krever ombygninger:** Skal rapporteres til fakultetsnivå/avdelingsnivå som deretter melder inn behov til Eiendomsavdelingen sentralt.