

## Vernerunder IAKH

## Avvik og tiltak

Vernerunder 2023

Sist oppdatert:

01.02.2024

Blindernvn. 11		23.11.2023			
Avvik	Romnr.	Tiltak	Ansvarlig	Utbedret	Merknad
Stoler i underetasje /under trapp skal fjernes.	Gang	Fjernes	Alf Storrud	10.01.24	Fjernet
Har etasjeansvarlige vester?			Alf Storrud	OK	De har vester
Lagerrom med mye gammelt skrot		Kontinuerlig rydding	Alf Storrud, dugnad		
Toalett med dårlig nedtrekk		Følges opp	Alf Storrud		Stasbygg skal hente inn rørlegger
Eksperimentellrom, mye rot		Rommet må ryddes	Alf Storrud, dugnad		
Svakt avtrekk på labbenk		Ombygging av ventilasjon i rommet	Alf Storrud	Ikke mulig	Vurdert som svært vanskelig - EA
Ventilasjonsanlegg skiftet ut. Fortsatt problemer, slår seg av		Purre Statsbygg	Alf Storrud		Fungerer PT
Taklamper med for sterkt lys, ikke mulig å regulere.		BHT se på lys på fellesrom og kontorer	Alf Storrud		
Kurs for etasjeansvarlige			Lin Ullern		
Alarmer går på kontorer et par ganger i uken. For sensitive.		Sjekkes - meldes inn	Alf Storrud		
Trappeheis		Sjekkes m leverandør	Alf Storrud		

Frederiksgate 3		10.11.2023			
Avvik	Romnr.	Tiltak	Ansvarlig	Utbedret	Merknad
Dårlig lys	Rom 207	Ber om arbeidsplassvurdering BHT	Lin		BHT vurdert, skifte ut lamper
Brannvern, slukking, rømming		Opplevs utilstrekkelig. Bygget er gammelt og fredet. Begrensede muligheter. Er branntau mulig? Våtrom også brukt som fotorom som ikke er hensiktsmessig mht brannsikring.	Lin	Befaring 25.01.23 med EA, godkjent. Gjenstår vurdering fotorom.	Skriver i trapperom er ikke bra, men branddør til underv.lab og auto.varsling OBRE godkjent. Utstyr skal risikovurderes mtp bedre slukkingsutstyr.
Ergonomi, arbeidsstilling, løft		Dårlige stoler på studentenes atelier /lesesal, bør skiftes. Ergonomi, arbeidsstilling, løft.	Douwtje/Duncan/Alf	OK	Ateliestoler innkjøpt. Lesesalstoler skaffet
Strålekilder, risikovurdering		Strålerom er godkjent. UiO sentralt kontaktes ang. strålevern. Automatisk stengning av røntgenutstyr Radon males løpende i kjeller. Strålerom er godkjent. Røntgenstråling kjeller, EA utbedrer pt.		OK, høst 2022	
Luft, temperatur, trekk, ventilasjon	Rom 207	Lokale avtrekkspunkt ødelagt i undervisningslab, må skiftes. Lys på rom 207 er dårlig. Panelovner i rom 311 fungerer ikke godt nok. Avtrekksbenk fungerer ikke optimalt.	Duncan/Douwtje /Alf		Bestilt
Lysforhold		Leselamper blir varme, bør skiftes	Duncan/Alf		Bestilles
Renhold, orden, ryddighet, støv		Saker og ting overalt. Gulv må ryddes, men lagerplass mangler. Lager i 3. etasje kan organiseres bedre.	Douwtje og Duncan		Startet
Tilgjengelighet funksjonshemmede		Ikke mulig, fredet bygg.		Ikke mulig	
Utstyr, elektrisk utstyr, maskiner, vedlikehold		Trenger hjelp til å kaste elektronisk utstyr.			

Niels Treschows hus		06.12.2023			
Avvik	Romnr.	Tiltak	Ansvarlig	Utbedret	Merknad
Knust vask i 3. etasje.		Meldes EA	Alf		
Skal «åpneknapp» monteres på 325?		Vurderes	Alf		
Ikke ventilasjon på 1203.		EA utbedrer	Alf		Gjelder fler kontorer i 12. etasje
Div. vinduer kan ikke åpnes/lukkes		Alf tar en runde	Alf	Delvis	Meldt inn 01.02.2024
Persienner kan ikke heises 412, 508,		Sjekkes - meldes EA	Alf		
Ergonomi, arbeidsstilling, løft		Bedt ansatte om å melde inn løpende.		OK	
Luft, temperatur, trekk, ventilasjon		Må følge med når UiO setter ned temperaturen i bygget.	Lin, Alf		
Opplæring		Etsjeansvarlige må på plass. Brannvernkontakt.	Lin	Mail 19.10.2023	
Tilgjengelighet funksjonshemmede		Vanskelig i bygget. Fakultetets ansvar.		Fakultetet	
Printerrom bør ryddes videre.			Alf		