

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:

Side : 1 av 2

Utarbeidet av:
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 12.07.2018
Utgave : 5

Enhet: IAKH

Dato: 06.12.2023

Verneområde: Niels Treschows hus

Kartleggingssted: Niels Treschows hus

Leder: Lin Malin Ullern

Andre deltakere (navn og stilling):

Verneombud: Marlene Holm og
varaverneombud Daniel R. Maul

Formøte: 15.11.2023. Historie disponerer 3.-5. etasje og deler av 12. etasje i bygget.

Eventuell oppfølging fra forrige vernerunde: 13.12.2022. Ingen spesielle ting å følge opp.

Fokus for vernerunden: Vinduer, brann- og rømningsveier.

Befaring og tiltaksplan:

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Avfall, farlig avfall	OK	Dato		
Brannvern, slukking, rømming	Sjekk et brannslanger og merking, OK Fungerer automatisk åpning av baktrapp (rømningsvei)?	Dato	Fakultetet (baktrapp)	
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	Bedt ansatte om å melde inn løpende.	Dato		
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr	OK	Dato		
Kjemikalier, stoffkartotek, risikovurdering, substitusjon	Ikke aktuelt	Dato		
Biologiske faktorer, GMO, risikovurdering	Ikke aktuelt	Dato		
Strålekilder, risikovurdering	Ikke aktuelt	Dato		
Lokaler, pauserom, lager, toalett	Knust vask i 3. etasje. Esker fulle av skjøteledninger 313. Skal «åpneknapp» monteres på 325?	Dato	Alf	
Luft, temperatur, trekk, ventilasjon	Ikke ventilasjon på 1203. En rekke vinduer i 3., 4. og 12. etasje kan ikke åpnes – eller lukkes skikkelig.	Dato	Alf	

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:

Side : 2 av 2

Utarbeidet av:
Enhet for HMS og beredskap

Versjonsdato: 12.07.2018
Utgave : 5

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Lysforhold	Persienner kan ikke heises 412, 508,	Dato	Alf	
Renhold, orden, ryddighet, støv	Printerrom bør ryddes videre.	Dato	Alf	
Støy og mekanisk vibrasjon	Innkjøpt øreklokker til ansatte på felleskontorer.	Dato	Lin (Torstein)	
Opplæring		Dato		
Unge og flerkulturelle arb.takere (studenter)		Dato		
Gravide		Dato		
Tilgjengelighet funksjonshemmede	HC-toalett i 12. etasje med terskel. Svært vanskelig for funksjonshemmede i bygget. Fakultetets ansvar.	Dato		
Utstyr, elektrisk utstyr, maskiner, vedlikehold	Kjøkken med micro, kaffetrakter og kjøleskap mangler timere.	18.12.2023	Lin / Alf	OK, timer installert
Sikring av gjenstander som kan falle ned		Dato		

Avslutningsmøte:

Eventuelle kommentarer til vernerunden og tiltaksplanen: Døren til 12. etasje er låst hele tiden. Det brukes stol i døråpning.

Vinduer som ikke kan lukkes: 408, 424, lesesal 3. etasje (?), 303, 311, 316, 317, 320, 322, 325, 329, kantine 3. etasje kan ikke lukkes, 531.

Vinduer som ikke kan åpnes: 1203 – dårlig luft/ventilasjon, 1201 dårlig ventilasjon.

Ellers generelt greie fysiske forhold. Ansatte er bedt om å melde inn behov ift ergonomiske forhold på arbeidsplassen løpende.

Tips til saksgang

- **Tiltak som ikke kan dekkes av årets budsjett:** Saken skal rapporteres til ett høyere organisasjonsnivå eller rapporteres inn i neste budsjettprosess.
- **Bygningsmessige forhold:** Viser til Egenkontrollskjema for brukerne av UiO sine bygninger.
- **Tiltak som krever ombygninger:** Skal rapporteres til fakultetsnivå/avdelingsnivå som deretter melder inn behov til Eiendomsavdelingen sentralt.